

Drenažas
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 85

KORTELĖ

Vilnius
(miestas)

Linkmenų g.
(gatvė)

111-C-5 (76/32 - 0088)
(planšeto nomenklatura)

S
↑

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis

Aukščių sistema LAS07					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		109,54	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	109,54	Ar yra dujų?
Sienos	pvc				Pastabos
Dugnas	pvc	315	1,48	108,06	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus	
				Apačia	1,42 108,12
	Nr. 2	pvc	160	Viršus	
				Apačia	1,44 108,10
	Nr. 3	pvc	110	Viršus	
				Apačia	1,42 108,12
	Nr. 4	pvc	110	Viršus	
				Apačia	1,42 108,12
	Nr. 3a			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Apačia	
				Apačia	
	Nr. 4a			Apačia	
				Apačia	

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino

2019 07 05
(įrenginio tyrinėjimo data)