L.Kanalizacija	Nr. 23 KORTELĖ	112-C-7 (76/32-0098)
(Įrenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	P.Vileišio g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



x= 6063972.33
y= 584275.63

Pririšimo brežinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudės (m)
Dangtis		ket.	650		0.00	96.49
Žemė					0.00	96.49
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1000		4.19	92.30
VAMZDŽIAI	Nr.1	bet.	800	Viršus		
				Apačia	4.56	91.93
	Nr.2	bet.	800	Viršus		
				Apačia	4.69	91.80
	Nr.3	plastm.	300	Viršus		
				Apačia	2.52	93.97
	Nr.3a	plastm.	300	Viršus		
				Apačia	4.43	92.06
	Nr.4	plastm.	200	Viršus		
				Apačia	2.52	93.97
	Nr.4a	plastm.	200	Viršus		
				Apačia	4.43	92.06
	Nr.5	PVC	200	Viršus		
				Apačia	4.06	92.43
	Nr.5a	PVC	200	Apačia	4.43	92.06

Lipynės met.,14

(madžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? nera

Ar yra dujų? nera

Pastaba: Aukščių sistema: LAS 07

GeoGroup

Objektas

Sudarė	D.Pergajevas	
	(pavardė)	(parašas)
Patikrino		
	(pavardė)	(parašas)

2019.05.

(Kortelės sudarymo data)