


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės 7 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	670			103.64	
Žemė				0		103.64	Ar yra vandens? nėra
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra
Dugnas		bet.	1000	2.42		101.22	Pastabos: nėra x= 6063904.75 y= 584438.08
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			Aukščių sistema– LAS07 A. Diskos I. Į. Objekto Nr. 211338 Sudarė  A. DISKA (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 2020-07 (kortelės sudarymo data)
				Apačia	2.38	101.13	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.68	100.83	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			