

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Antakalnio g.
(Gatvė)

Nr. (L1-1) 54a KORTELE




112-C-8

76/32-0183

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės 10 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	670		103.11	
Žemė			0	103.11	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	1500	2.35	100.76	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	x= 6063916.54 y= 584419.63
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

Lipynės 10 met.
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? nėra

Ar yra dujų? nėra

Pastabos: nėra
x= 6063916.54
y= 584419.63

Aukščių sistema- LAS07

A. Diskos I. I.

Objekto Nr. 211338

Sudarė *[Signature]* A. DISKA
(parašas) (pavardė)

Patikrino *[Signature]*
(parašas) (pavardė)

2020-07
(kortelės sudarymo data)