


Lietaus kan.		Nr.	KORTELE 74	112-D-3
(tremtinio pavadinimas)		(plane)		(planšeto nomenklatura)
2019		Vilnius		KANKLIU,
(Sul.pastatymo metai)		(miestas)		(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{array}{r} 3 \\ 2 \div 1 \end{array} \times 6064018,02 = 585213,97$$

Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudė m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		137,28	3 (medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00		Ar yra vandens?
Slenos	bet.				Ar yra dujų
Dugnas	bet.	1000	1,34	135,94	
VANDŽIAI	Nr.1	9/c	300	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia	
	Nr.2	4/c	300	Viršus	Objektas:
				Apačia	
	N3	PVC	160	Apačia	
					2019.08. (kortelės sudarymo data)
					(kortelės sudarė) Cerniauskas Direktorius

