

Liet. nuot. tinkl., dren.
(Komunikacija)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(Inginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Šilo g. 15
(Gatvė)




Nr.(112-D-6) 158A KORTELĖ

76/32-0100

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 5 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	650			121.31	Ar yra vandens nėra	
Žemė	Cementas		0.00		121.31	Ar yra dujų nėra	
Sienos	Betonas					Pastabos X = 6063815.76; Y = 584920.69	
Dugnas	Betonas	1000	1.37		119.94		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.16	120.15	UAB " Vilniaus geodezijos linija" Objekto nr. Sudarė  V.Čepas Patikrino 2020-10-01 (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.36	119.95	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.17	120.14	
				Apačia	1.37	119.94	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	1.19	120.12	
				Apačia	1.30	120.01	
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	1.06	120.25	
				Apačia	1.22	120.09	
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			