

Liet. nuot. tinkl., dren.
(Komunikacija)

Lietaus nuotekų, drenąžo šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Šilo g. 15
(Gatvė)

Nr.(112-D-6) 203A KORTELE


76/32-0100

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus		420			123.91	Ar yra vandens nėra	
Žemė	Gruntas			0.00		123.91	Ar yra dujų nėra	
Sienos	PVC						Pastabos X = 6063800.45; Y = 584945.23	
Dugnas	PVC		425	0.98		122.93		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	0.81	123.10	UAB " Vilniaus geodezijos linija"	
				Apačia	0.97	122.94		
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	0.82	123.09	Objekto nr.	
				Apačia	0.98	122.93		
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	0.86	123.05	Sudarė	V.Čepas
				Apačia	0.97	122.94		Parašas Pavardė
	Nr. 4			Viršus			Patikrino	
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			2020-10-02 (Irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				