


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 103 KORTELĖ		129-A-10
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	75/32-0192
2019	Vilnius	D.Gerbutavičiaus
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

x= 6062641.73
y= 577959.86



Pav.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 9
Dangtis	ket.	650		160.18		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	160.18	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1000	4.60	155.58		
VAMZDŽIAI	Nr.1	AsBc	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 4.58		
	Nr.2	AsBc	200	Viršus		
				Apačia 4.60		
	Nr.3	PVC	200	Viršus		
				Apačia 2.40		
	Nr.4	PVC	160	Viršus		
				Apačia 2.28		



2019.09.
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sudarė)

Arvydas Černiauskas
Direktorius