


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 64a KORTELE		129-A-10 75/32-0192
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	D.Gerbutavičiaus
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6062680.85
y= 577970.49



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės-m.	Lipynės
Dangtis	ket.	315		160.49	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	160.49	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų
Dugnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1.35	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1.35	
					2019.10.
					(kortelės sudarymo data)
					Uždaroji akcinė bendrovė
					(kortelės sądarė)
					Geodeziniai tyrinėjimai
					VILNIUS