


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 65a KORTELĖ		129-A-10 75/32-0192
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	D.Gerbutavičiaus
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6062686.08
y= 577971.85



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	
Dangtis	ket.	315		160.53	(medžiaga,kiekis)	
Žemė			0.00	160.53	Ar yra vandens?	
Sienos	PVC				Ar yra dujų	
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 1.43	159.10	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1.43	159.10	
	Nr.3	PVC	110	Viršus Apačia 1.43	159.10	

LIETUVOS RESPUBLIKA
Uždaroji akcinė bendrovė
Geodeziniai tyrinėjimai
2019.09
(kortelės sudarymo data)
(kortelės sąrašas)
Arvydas Černiauskas