


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 66a KORTELĖ		129-A-10
(renginio pavadinimas)	(plane)	75/32-0192
2019	Vilnius	D.Gerbutavičiaus
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6062697.87
y= 577975.44

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	350		160.51	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	160.51	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų
Dugnas	PVC	350			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
			Apačia 1.54	158.97	
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia 1.54	158.97	
	Nr.3	PVC	Viršus		
			Apačia 1.54	158.97	



2019.09.
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sudarė)

Antanas Černiauskas
Direktorius