




Lietaus kanalizacija (komunikacija)		šulinys (įrenginio pavadinimas)		Nr. 44	KORTELĖ	
Vilnius (miestas)		Pilaitės pr. (gatvė)		129-A-3 (75/32 - 0154) (planšeto nomenklatura)		
S ↑						
Pririšimo brėžinys						
Vertikalinis						
Horizontalinis						
						
Aukščių sistema LAS07						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650		151,12	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	151,12	Ar yra dujų? Pastabos
Sienos		bet				
Dugnas		bet	700	1,30	149,82	
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus		 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas:
	Nr. 2	pvc	200	Viršus		
				Apačia	1,07	
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 3a			Viršus		
Apačia						
Nr. 4a			Viršus			
			Apačia			
Nr. 5			Viršus			
			Apačia			
Nr. 5a			Viršus			
			Apačia			
2020 06 19 (įrenginio tyrinėjimo data)					Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas) Patikrino (v. pavardė) (parašas)	