

(Komunikacija)

Užduoties
(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 55 KORTELE

76/32-0166, 130-B-8


(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



0,00

Vertikalinis



1,40

Horizontalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės – _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	400			92.55	Ar yra vandens – _____	
Žemė	Asfaltas		0.00		92.55	Ar yra dujų – _____	
Sienos	Plastm.					Pastabos X = 6062927.25; Y = 581426.93	
Dugnas	Plastm.	425	1.40		91.15	LAS07a.s. _____	
Vamzdynai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			UAB "Kerista" Objekto nr. 2019–14 Sudarė  Ž. Klimas Parašas Pavardė Patikrino  T. Vaičiulis Parašas Pavardė 2019–10–02 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.05	91.50	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.40	91.15	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			