

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinėlis
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (Lt1) 34 KORTELĖ

130-D-12

Vilnius

Aludarių

76/32-0267

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės 5 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	670		115.81	
Žemė			0	115.81	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	1000	1.60	114.21	Pastabos: nėra x= 6061736.97 y= 581594.58
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		Aukščių sistema- LAS07 A. Diskos I. I. Objekto Nr. 106196 Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 2019-07 (kortelės sudarymo data)
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	1.27	
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		
			Apačia		
	Nr.8		Viršus		
			Apačia		