

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (LŠ23) 48 KORTELE

130-D-12

Vilnius

V. Kudirkos

76/32-0267



(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės 7 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650			117.60	Ar yra vandens? nėra
Žemė			0		117.60	
Sienos	bet.					Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	1500	2.21		115.39	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	Bet.	200	Viršus		3 kryptis apsaug.vamzdyje Pln.d426
				Apačia	2.32	
	Nr.2	Bet.	200	Viršus		x= 6061726.37 y= 581636.21
				Apačia	2.38	
	Nr.3	PE	200	Viršus		Aukščių sistema- LAS07
				Apačia	2.19	
	Nr.4			Viršus		A. Diskos I.Į.
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Objekto Nr. 106196
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Sudarė <i>Auto</i> A. DISKA (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.8			Viršus		2019-07 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		