

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės	55 met. (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650			A)104.67			
Žemė				0		104.67	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		bet.	1500	10.15		94.52	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	500	Viršus			B)104.70	x= 6061826.71 y= 581492.54	
				Apačia	2.89	101.78			
	Nr.1a	Bet.	500	Viršus			A)	x= 6061827.10 y= 581494.57	
				Apačia	10.19	94.48			
	2	PVC	500	Viršus			Aukščių sistema– LAS07		
				Apačia	10.25	94.42			
	Nr.3			Viršus			A. Diskos I. Į.		
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			Objekto Nr. 106196		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė	Auto	A. DISKA
				Apačia					
	Nr.6			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
Nr.7			Viršus			2019–07 (kortelės sudarymo data)			
			Apačia						