

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (LŠ12) 168a KORTELE
130-D-8



Vilnius
(Miestas)

Pakalnės
(Gatvė)

76/32-0246
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės 9 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650			97.08	
Žemė			0		97.08	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.					Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	2000	3.23		93.85	Pastabos: nėra x= 6061838.06 y= 581475.23
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	500	Viršus		Aukščių sistema- LAS07 A. Diskos I.I.
				Apačia	3.04	
	Nr.2	CC-GRP	1200	Viršus		
				Apačia	4.15	
	Nr.3	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1.51	
	Nr.3a	PVC	200	Viršus		
				Apačia	3.34	
	Nr.4	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1.51	
	Nr.4a	PVC	200	Viršus		
				Apačia	3.34	
	Nr.5			Viršus		Objekto Nr. 106196 Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		2019-07 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		