

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinėlis
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (Lt11) 173a KORTELĖ
130-D-8

Vilnius
(Miestas)

Aludarių
(Gatvė)


76/32-0247
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis

(0.0)
(0.18)



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	670		105.70	— (medžiaga, kiekis)
Žemė			0	105.70	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	700	2.51	103.19	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		x= 6061826.41 y= 581520.21
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		Aukščių sistema— LAS07
			Apačia	2.03	
	Nr.3		Viršus		A. Diskos I.Į.
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objekto Nr. 106196
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		(parašas) A. DISKA
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		Patikrino
			Apačia		
	Nr.8		Viršus		2019-07 (kortelės sudarymo data)
			Apačia		