

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinėlis
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (Lt11) 182a KORTELĖ
130-D-8

Vilnius
(Miestas)


Aludarių
(Gatvė)

76/32-0246
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės — (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	320			107.23	
Žemė			0		107.23	Ar yra vandens? nėra
Sienos	PP					Ar yra dujų? nėra
Dugnas	PP	315	1.73		105.50	Pastabos: nėra x= 6061833.06 y= 581583.73
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus			Aukščių sistema— LAS07 A. Diskos I.Į. Objekto Nr. 106196 Sudarė <i>Auto</i> (parašas) A. DISKA (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 2019-07 (kortelės sudarymo data)
			Apačia			
	Nr.2	PVC	Viršus			
			Apačia	1.28	105.95	
	Nr.3		Viršus			
			Apačia			
	Nr.4		Viršus			
			Apačia			
	Nr.5		Viršus			
			Apačia			
	Nr.6		Viršus			
			Apačia			
	Nr.7		Viršus			
			Apačia			
	Nr.8		Viršus			
			Apačia			