

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)




Nr.(LŠ-13) **223** KORTELĖ
130-D-8

Vilnius
(Miestas)

Aludarių
(Gatvė)

76/32-0247
(Planšeto nomenklatūra)
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės 6 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	640		113.64	
Žemė			0	113.64	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	1500	1.79	111.85	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus	x=6061782.44 y=581551.60
				Apačia	
	Nr.2	PVC	250	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	200	Viršus	Aukščių sistema- LAS07
				Apačia	
	Nr.3a	PVC	200	Viršus	A. Diskos I.Į.
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Objekto Nr. 210197
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.8			Viršus	2020-07 (kortelės sudarymo data)
				Apačia	