

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)




Nr.(LŠ-14) **237** KORTELĖ
130-D-8

Vilnius
(Miestas)

Aludarių
(Gatvė)

76/32-0247
(Planšeto nomenklatūra)
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės <i>2 met.</i> (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	640		114.01	
Žemė			0	114.01	Ar yra vandens? <i>nėra</i>
Sienos	bet.				Ar yra dujų? <i>nėra</i>
Dugnas	bet.	1000	1.13	112.88	Pastabos: <i>nėra</i> $x=6061780.59$ $y=581568.58$
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.25 112.76
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.28 112.73
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.25 112.76
	Nr.4	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.25 112.76
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
	Nr.8			Viršus	
				Apačia	
					Aukščių sistema- LAS07
					A. Diskos I.Į.
					Objekto Nr. 210197
					Sudarė <i>[Signature]</i> A. DISKA (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2020-07 (kortelės sudarymo data)