Lietaus kanalizacija (komunikacija) | šulinys (įrenginio pavadinimas) | Nr. 212A | KORTELĖ

Vilnius (miestas) | G.Baravyko g. (gatvė) | 131–A–1 (76/32 – 0147) (planšeto nomenklatūra)

Vertikalinis




Horizontalinis




Pririšimo brėžinys




Aukščių sistema LAS07

| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras, mm | Atstumas nuo dangčio, m | | Altitudės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ketus | 650 | | | 97,38 |
| Žemė | | | | 0.00 | | 97,38 |
| Sienos | | bet | | | | |
| Dugnas | | bet | 2000 | 2,32 | | 94,03 |
| Vamzdžiai | Nr. 1 | pvc | 400 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 2,46 | 94,82 |
| | Nr. 2 | pvc | 400 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 2,71 | 94,67 |
| | Nr. 3 | pvc | 315 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 2,59 | 94,79 |
| | Nr. 4 | pvc | 200 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 1,40 | 95,98 |
| | Nr. 4a | pvc | 200 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 2,32 | 95,16 |
| | Nr. 5 | pvc | 200 | Apačia | 1,18 | 96,20 |
| | Nr. 5a | pvc | 200 | Apačia | | |
| | | | | Apačia | 2,32 | 95,16 |
| | Nr. 5a | | | Apačia | | |

Lipynės 7 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos –

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV–395

Objektas:

Sudarė: J.Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino: (v. pavardė) (parašas)

2019 07 15 (įrenginio tyrinėjimo data)