


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 81b KORTELĖ		131A-3
(įrenginio pavadinimas) (plane)		(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Krokuvos
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\oplus \begin{matrix} x=6063170.41 \\ y=582327.35 \end{matrix}$$



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės _____ (medžiaga,kiekis)	
Dangtis	ket	500x530		109.12	Ar yra vandens? _____	
Žemė			0.00	109.12	Ar yra dujų _____	
Sienos	bet					
Dugnas	bet	700	1.53	107.59		
VAMZDŽIAI					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.15	107.97	

2019.10.24

(kortelės sudarymo data)

Arvydas Černiauskas

Direktorius