



<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>111D</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Dainavos g.</u> (gatvė)		<u>130-C-1 (76/32 - 0227)</u> (planšeto nomenklatūra)	


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		100,67	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	100,67	Ar yra dujų?
Sienos	pvc				Pastabos
Dugnas	pvc	315	0,87	99,80	

Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	125	Viršus		 LICENCIJOS NR.159TK-666 Objektas:	
				Apačia	0,87		99,80
	Nr. 2	pvc	125	Viršus			
				Apačia	0,87		99,80
	Nr. 2			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			
	Nr. 3a			Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
	Nr. 4a			Apačia			
	Nr. 5			Apačia			
	Nr. 5a			Apačia			
Nr. 6			Apačia				
Nr. 6a			Apačia				

Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino (v. pavardė) (parašas)

2019 03 20
(įrenginio tyrinėjimo data)

2019 03 20
(įrenginio tyrinėjimo data)