Lietaus kanalizacija (komunikacija) | šulinys (įrenginio pavadinimas) | Nr. 202 | KORTELĖ

Vilnius (miestas) | Dainavos g. (gatvė) | 131–C–1 (76/32 – 0227) (planšeto nomenklatūra)

Š

Pririšimo brėžinys

2 vamzdžio detalizacija

Vertikalinis



Horizontalinis





Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis		ketus	650			98,72
Žemė				0.00		98,72
Sienos		bet				
Dugnas		bet	1500	2,34		96,38
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus	1,06	97,66
	Nr. 1a	pvc	110	Apačia	2,34	96,38
	Nr. 2	pvc	160	Viršus		
				Apačia	2,53	96,19
	Nr. 3	pvc	110	Viršus	1,06	97,66
	Nr. 3a	pvc	110	Apačia	2,34	96,38
	Nr. 4	pvc	110	Viršus	0,90	97,82
	Nr. 4a	pvc	110	Apačia	2,34	96,38
	Nr. 5	pvc	110	Viršus	0,90	97,82
	Nr. 5a	pvc	110	Apačia	2,34	96,38
	Nr. 6	pvc	110	Apačia	0,90	97,82
	Nr. 6a	pvc	110	Apačia	2,34	96,38
	Nr. 7	pvc	110	Apačia	1,06	97,66
	Nr. 7a	pvc	110	Apačia	2,34	96,38

Lipynės 5 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos –

Geokada

LICENCIJOS NR.159TK–666

Objektas:

Sudarė: J.Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino: (v. pavardė) (parašas)

2019 03 20

(įrenginio tyrinėjimo data)