

KL
(komunikacija)

šulinys (infiltracinis)
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 153a

KORTELĖ

Vilnius
(miestas)

Jogailos
(gatvė)

131 – C – 8
(planšeto nomenklatūra)


Š





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės3..... (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ketus	650			103.45	Ar yra vandens?-....		
Žemė							Ar yra dujų?-.....		
Sienos		g./b.					Pastabos LAS07		
Dugnas		bet	1000	1.06		102.39	Centro koordinatė		
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus			X=6061853.74		
				Apačia	0.74	102.71	Y= 582415.01		
				Viršus				D.Šalkausko individuali veikla geomatavimai@gmail.com mob.: +37067215550 1GKV-521	
				Apačia					
				Viršus					
				Apačia					
				Viršus			Objektas:		
				Apačia			Sudarė	D.Šalkauskas (v. pavardė)	(parašas)
				Viršus					
				Apačia			Patikrino	(v. pavardė)	(parašas)
			Viršus						
			Apačia			2019 05 (įrenginio tyrinėjimo data)			