


L
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Srauto malšinimo šulinys
(Įrenginio pavadinimas)
Arsenalo g
(Gatvė)


KORTELE Nr. 24

131-D-7 (76/32-0254)
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės	Kopetėlės
Dangtis	ket.	650		125.36		(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—			
Sienos	pvc				Ar yra vandens?	
Dugnas	pvc	1000	2.91	122.45	Ar yra dujų	
Nr.1	PE	200	Viršus	2.56	122.80	Pastabos LAS07 X=6061964.447 Y=583278.720
			Apačia			
Nr.2	PE	200	Viršus	3.03	122.33	
			Apačia			
Nr.3			Viršus			
			Apačia			
Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"
			Apačia			
Nr.4a			Viršus		Sudarė	M.Šagoiko
			Apačia			(parašas) (pavardė)
Nr.5			Viršus		Patikrino	
			Apačia			(parašas) (pavardė)
Nr.6			Viršus		2020-05 (Įrenginio tyrinėjimo data)	
			Apačia			