

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

Drenažo šuliys
(įrenginio pavadinimas)

Nr.(__) 223 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


T.Kosciuškos g.
(Gatvė)

132-A-13
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės - (medžiaga, kiekis)	
Dangtis						121.59	Ar yra vandens nėra	
Žemė		Ž		0.00		121.36	Ar yra dujų nėra	
Sienos		PE					Pastabos	
Dugnas		PE	630	0.79		120.80		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	d65/75	Viršus			UAB "Geoplėtra"	
				Apačia	0.77	120.82		
	Nr. 2	PVC	d113/126	Viršus				
				Apačia	0.79	120.80		
	Nr. 3	PVC	d65/75	Viršus			Objekto nr.	
				Apačia	0.76	120.83	Sudarė	D.Stašys
	Nr. 4			Viršus				
				Apačia			Patikrino	Pavardė
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia			Parašas	Pavardė
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia			2020-08-23	(įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				