

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

Drenažo šulys
(įrenginio pavadinimas)

Nr.(__) 231 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


T.Kosciuškos g.
(Gatvė)

132-A-13
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	— (medžiaga, kiekis)	
Dangtis						121.56	Ar yra vandens nėra		
Žemė		Ž		0.00		121.56	Ar yra dujų nėra		
Sienos		PE					Pastabos		
Dugnas		PE	630	0.81		120.75			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	d65/75	Viršus			UAB "Geoplėtra"		
				Apačia	0.79	120.77			
	Nr. 2	PVC	d113/126	Viršus					
				Apačia	0.80	120.76			
	Nr. 3	PVC	d65/75	Viršus			Objekto nr.		
				Apačia	0.79	120.77			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė		D.Stašys
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			2020-08-23 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					