

Liet. nuot. tinkl., dren.
(Komunikacija)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)



Kreivasis skg.
(Gatvė)

Nr.() 191 KORTELĖ

76/32-0278, 132-C-11
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 12 , metal. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650			143.92	Ar yra vandens —		
Žemė		Cementas		0.00		143.92	Ar yra dujų —		
Sienos		Betonas					Pastabos X = 6061593.05; Y = 584401.40		
Dugnas		Betonas	1500	3.71		140.21	LAS07 a.s		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus			UAB "Kerista"		
				Apačia	3.60	140.32			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			Objekto nr. 2019–09		
				Apačia	3.80	140.12			
	Nr. 1a	PVC	110	Viršus			Sudarė	Parašas	Ž. Klimas
				Apačia	1.37	142.55			
	Nr. 4			Viršus			Patikrino	Parašas	T. Vaičiulis
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			2019–08–01 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					