| Lietaus nuotakynas ir uždaras drenažas | Lietaus nuotakyno grotelės | 81c |
|---|---|---|
| (inžinerinio tinklo pavadinimas) | (įrenginio pavadinimas) | (įrenginio numeris) |
| Vilnius | Polocko | 76/32-0298 (132-C-15) |
| (miestas, gyvenvietė) | (gatvė) | (LKS 94 nomenklatūros lapo Nr.) |

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

Vertikalusis




Horizontalusis

ĮRENGINIO PADĖTIES SCHEMA




| Pavadinimas | | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm | Atstumas nuo dangčio, m | | Aukštis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | Ketus | 300 | | | 123.47 |
| Žemė | | Trinkelės | | | | |
| Sienos | | PVC | | | | |
| Dugnas | | PVC | 315 | 1.60 | | 121.87 |
| Vamzdžiai | Nr. 1 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 2 | PVC | 160 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 1.40 | 122.07 |
| | Nr. 3 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 4 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 8 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 9 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 10 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 11 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr. 12 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynės nėra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos:
X = 6061417.49/Y = 584356.04

Objekto Nr.

| Sudarė | | Mindaugas Dilba |
|---|---|---|
| Patikrino | | |

(parašas) (v. pavardė)

2019 m. lapkričio 3
(įrenginio tyrinėjimo data)

Kiti duomenys

| | |
|---|---|
| Matmenys, m | 0.3 |
| Sen. Nr./nom. lap. | |
| KODAS | 3709 |
| Unikalus Nr. | 81c |