


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 23A		KORTELE	132-C-16 76/32-0299
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Olandų	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



x= 6061494.53
y= 584624.71

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 2 (medžiaga,kiekis)
Dangtis	ket.	650		122.21	
Žemė			0.00	122.21	Ar yra vandens? _____
Sienos	bet.				Ar yra dujų _____
Dugnas	bet.	700	2.29	119.92	
VAMZDŽIAI	Nr.2	PVC	200	Apačia	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Viršus	
				Apačia 1.95	
					Objektas 01/2001

LIETUVOS RESPUBLIKA
Uždaroji akcinė bendrovė
„Geodeziniai tyrinėjimai“
2020.02.
(kortelės sudarymo data)
(kortelę sudarė)
A. V. ČERNIAUSKAS
Inžinierius