


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 72a KORTELĖ		132-C-16 76/32-0299
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Olandų
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



⊕ x= 6061458.92
y= 584623.52

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 9	
Dangtis	ket.	650		120.16		(medžiaga,kiekis)	
Žemė			0.00	120.16	Ar yra vandens?		
Sienos	bet.				Ar yra dujų		
Dugnas	bet.	1500	2.63	117.53			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PP	300	Viršus Apačia 2.90	117.26	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	PP	300	Viršus Apačia 2.90	117.26		
	Nr.3	PVC	200	Viršus		Objektas 01/2001	
				Apačia 1.81	118.35		
	Nr.4	PVC	200	Viršus			
				Apačia 1.45	118.71		

Lietuvos Respublika


Uždaroji akcinė bendrovė

„Geodeziniai tyrinėjimai“

Vilnius

2020.02.

(kortelės sudarymo data)



(kortelės sudarė)

Arvydas Černiauskas

Eilaktojas



2020.02.
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sudarė)

Arvydas Černiauskas
Elektronas