Lietaus kanalizacija (komunikacija) | šulinys (įrenginio pavadinimas) | Nr. 111 | KORTELĖ

Vilnius (miestas) | Pergalės g. (gatvė) | 135–B–10 (78/32 – 0164) (planšeto nomenklatūra)

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis	ketus	650			140,71
Žemė			0.00		140,71
Sienos	bet				
Dugnas	bet	1500	2,22		138,49
Vamzdžiai Nr. 1	pp	400	Viršus		
			Apačia	2,51	138,20
Nr. 2	bet	400	Viršus		
			Apačia	2,51	138,20
Nr. 3			Viršus		
			Apačia		
Nr. 4			Viršus		
			Apačia		
Nr. 3a			Viršus		
			Apačia		
Nr. 4a			Apačia		
Nr. 5			Apačia		
			Apačia		
Nr. 5a			Apačia		

Lipynės 3 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos –

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė: J.Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino: (v. pavardė) (parašas)

2020 08 31 (įrenginio tyrinėjimo data)