



<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>91</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Skydo g.</u> (gatvė)		135-B-11 (78/32 - 0185) (planšetų nomenklatura)	

(0,00)
(0,20)



1 2

Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 7..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		137,85	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	137,85	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1000	1,00	136,85	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	315	Viršus	
				Apačia	1,15 136,70
	Nr. 2	pvc	315	Viršus	
				Apačia	1,15 136,70
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3a			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4a			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 5a			Apačia	

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino (v. pavardė) (parašas)

2020 08 31

(įrenginio tyrinėjimo data)