

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>93</u>	KORTELĖ		
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Skydo g.</u> (gatvė)		135-B-11 (78/32 - 0185) (planšeto nomenklatūra)			
				S ↑			
Pririšimo brėžinys							
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Aukščių sistema LAS07							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 7..... (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650		137,80	Ar yra vandens?	
Žemė				0.00	137,80	Ar yra dujų?	
Sienos		bet				Pastabos	
Dugnas		bet	1500	1,62	136,18		
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	315	Viršus		 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas) Patikrino (v. pavardė) (parašas) 2020 08 31 (irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	1,21		136,59
	Nr. 2	pvc	315	Viršus			
				Apačia	1,21		136,59
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 3a			Viršus			
				Apačia			
Nr. 4			Viršus				
			Apačia				
Nr. 4a			Viršus				
			Apačia				
Nr. 5			Viršus				
			Apačia				
Nr. 5a			Viršus				
			Apačia				