Lietaus kanalizacija (komunikacija) | šulinys (įrenginio pavadinimas) | Nr. 146A | KORTELĖ

Vilnius (miestas) | Pergalės g. (gatvė) | 135–D–14 (78/32 – 0285) (planšeto nomenklatūra)

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis		ketus	650			174,82
Žemė				0.00		174,82
Sienos		bet				
Dugnas		bet	700	1,23		173,59
Vamzdžiai	Nr. 1	pe	350	Viršus		
				Apačia	1,45	173,37
	Nr. 2	pe	350	Viršus		
				Apačia	1,45	173,37
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4a			Apačia		
	Nr. 5			Apačia		
				Apačia		
	Nr. 5a			Apačia		

Lipynės 2 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos –

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV–395

Objektas:

Sudarė	J.Kašėta (v. pavardė)	(parašas)
Patikrino	(v. pavardė)	(parašas)

2021 04 02
(įrenginio tyrinėjimo data)