Lietaus nuotakynas ir uždaras drenažas	Lietaus nuotakyno šulinys	99
(inžinerinio tinklo pavadinimas)	(įrenginio pavadinimas)	(įrenginio numeris)
Vilnius	Parko	78/32-0247 (135-D-8)
(miestas, gyvenvietė)	(gatvė)	(LKS 94 nomenklatūros lapo Nr.)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

Vertikalusis



Horizontalusis



ĮRENGINIO PADĖTIES SCHEMA



Vamzdžiai	Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis
	Dangtis	Ketus	670			172.85
	Žemė	Asfaltas		0.00		172.85
	Sienos	Betonas				
	Dugnas	Betonas	1000	1.47		171.38
	Nr. 1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.60	171.25
	Nr. 2	PE	200	Viršus		
				Apačia	1.60	171.25
	Nr. 3	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1.20	171.65
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 9			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 10			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 11			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 12			Viršus		
				Apačia		

Lipynės met., 4
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens nėra

Ar yra dujų nėra

Pastabos:

X = 6061935.66/Y = 591635.43

Objekto Nr.

Sudarė		Mindaugas Dilba
Patikrino		

(parašas) (v. pavardė)

2020 m. balandžio 15 d.,

(įrenginio tyrinėjimo data)

Kiti duomenys

Matmenys, m	1.0
Sen. Nr./nom. lap.	
KODAS	3709
Unikalus Nr.	99