

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Rytų
(Gatvė)


Nr. (-) 72a KORTELĖ
136-B-15

78/32-0214
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės - (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	360		144.49	
Žemė			0	144.49	Ar yra vandens? nėra
Sienos	PVC				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	PVC	425	1.00	143.49	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	x= 6062448.18 y= 593297.29
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	Aukščių sistema- LAS07
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	A. Diskos I.Į.
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objekto Nr. 140841
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2019-11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia	
	Nr.8			Viršus	
				Apačia	