

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 73a KORTELĖ
136-B-15




Vilnius
(Miestas)

Rytų
(Gatvė)

78/32-0214
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės - (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	360		144.33	
Žemė			0	144.33	Ar yra vandens? nėra
Sienos	PVC				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	PVC	425	0.96	143.37	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	x= 6062446.32 y= 593291.73
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	Aukščių sistema- LAS07
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	A. Diskos I.Į.
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objekto Nr. 140841
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė A. DISKA
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2019-11
				Apačia	
	Nr.8			Viršus	(kortelės sudarymo data)
				Apačia	