

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (-) 74 KORTELĖ
136-B-15



Vilnius
(Miestas)

Rytų
(Gatvė)

78/32-0214
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės	6 met. (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Plastm.	640			144.12			
Žemė				0		144.12	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		bet.					Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		bet.	1000	2.90		141.22	Pastabos: nėra		
Vamzdžiai	Nr.1	Pln.	400	Viršus			1;3 kryptis neveikia x= 6062443.27 y= 593290.84		
				Apačia	2.83	141.29			
	Nr.2	Pln.	400	Viršus					
				Apačia	2.90	141.22			
	Nr.3	Ket.	200	Viršus			Aukščių sistema– LAS07		
				Apačia	2.70	141.42			
	Nr.4	PVC	160	Viršus			A. Diskos I.Į.		
				Apačia	1.02	143.10			
	Nr.5			Viršus			Objekto Nr. 140841		
				Apačia					
	Nr.6			Viršus			Sudarė	A. DISKA	
				Apačia					(parašas)
	Nr.7			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr.8			Viršus			2019–11 (kortelės sudarymo data)		
				Apačia					