

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)



(Gatvè)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Nr.(_____) 124a KORTELE

(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 4 met. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	660			127.09	Ar yra vandens		
Žemė		Gruntas		0.00		127.09	Ar yra dujų		
Sienos		Betonas					Pastabos X = 6059625.12; Y = 574277.05		
Dugnas		Betonas	1000	1.11		125.98	Aukščių sistema – LAS07		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	250	Viršus	0.86	126.23	UAB "Geodezijos centras"		
				Apačia	1.11	125.98			
	Nr. 2	PVC	250	Viršus	0.86	126.23			
				Apačia	1.11	125.98			
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	0.79	126.30	Objekto nr.		
				Apačia	0.90	126.19			
	Nr. 4	PVC	110	Viršus	0.79	126.30	Sudarė		A. Balnis
				Apačia	0.90	126.19			Parašas
	Nr. 5	PVC	200	Viršus	0.82	126.27	Patikrino		
				Apačia	1.02	126.07			
	Nr. 6	HDPE	200	Viršus	0.78	126.31	2020–11–26 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia	0.98	126.11			
	Nr. 7	PVC	200	Viršus	0.78	126.31			
				Apačia	0.98	126.11			
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					