

(Komunikacija)

(renginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Nr.( \_\_\_\_\_ ) 212 KORTELE

147-C-11 (74/31-0037)

(Planšeto nomenklatūra)

# PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Geodezininkas  
**Juozas Kačeta**  
Kvalifikacijos pažymėjimas  
Nr. TOKV-880

| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudės |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|------|-----------|
| Dangtis     |       | Ketus    | 660       |                      |      | 127.45    |
| Žemė        |       | Gruntas  |           | 0.00                 |      | 127.45    |
| Sienos      |       | Betonas  |           |                      |      |           |
| Dugnas      |       | Betonas  | 1000      | 1.77                 |      | 125.68    |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | PP       | 400       | Viršus               | 1.37 | 126.08    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.77 | 125.68    |
|             | Nr. 2 | PP       | 400       | Viršus               | 1.37 | 126.08    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.77 | 125.68    |
|             | Nr. 3 | PVC      | 160       | Viršus               | 1.34 | 126.11    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.50 | 125.95    |
|             | Nr. 4 | PVC      | 160       | Viršus               | 1.34 | 126.11    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.50 | 125.95    |
|             | Nr. 5 | PVC      | 200       | Viršus               | 1.41 | 126.04    |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.61 | 125.84    |
|             | Nr. 6 | PE       | 110       | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               | 1.45 | 126.00    |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus               |      |           |
|             |       |          |           | Apačia               |      |           |
| Nr. 8       |       |          | Viršus    |                      |      |           |
|             |       |          | Apačia    |                      |      |           |

Lipynės 6 met.

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens \_\_\_\_\_


Ar yra dujų \_\_\_\_\_

Pastabos  $X = 6059531.07$ ;  $Y = 574215.44$

Aukščių sistema – LAS07

UAB "Geodezijos centras"

Objekto nr. \_\_\_\_\_

|        |                                                                                       |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sudarė |  | A. Balnis |
|        | Parašas                                                                               | Pavardė   |

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| Patikrino |         |         |
|           | Parašas | Pavardė |

2020-11-19

(įrenginio tyrinėjimo data)