

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvė)


Nr.(_____) 23 KORTELE

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	650			94.62
Žemė		Asfaltas		0.00		94.62
Sienos		Plyt.				
Dugnas		Plyt.	1,5 x1,5	3.83		90.79
Vamzdžiai	Nr. 1	Plyt.	1400x800	Viršus	2.43	92.19
				Apačia	3.83	90.79
	Nr. 2	Plyt.	1400x800	Viršus	2.43	92.19
				Apačia	3.83	90.79
	Nr. 3	Beton.	200	Viršus	2.80	91.82
				Apačia	3.00	91.62
	Nr. 4	Pe	200	Viršus	1.75	92.87
				Apačia	1.95	92.67
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės $\frac{4}{(\text{medžiaga, kiekis})}$

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6061715.63$; $Y = 583275.61$

MB "GEOPRORANGA"

Objekto nr.

Sudarè

Parašas

M.Juozaponis

Patikrino

Parašas

Pavardé

2020-10-20

(įrenginio tyrinėjimo data)