



KL (Komunikacija)		Šulinys (Irenginio pavadinimas)		KORTELE Nr. 101a			
Vilnius		S. Konarskio g.		150-B-2			
(Miestas)		(Gatvė)		76/32 – 0304			
				(Planšetės moneklatūra)			
		ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės		
Dangtis	Ket.	425		127.01	–		
Žemė			–	127.01	(Medžiaga, kiekis)		
Sienos	PVC				Ar yra vandens? nėra		
Dugnas	PVC	450	2.07	124.94	Ar yra dujų nėra		
Vamzdžiai	Nr.1	Ker.	200	Viršus		Pastabos LAS07	
				Apačia	2.07		124.94
	Nr.2	Ker.	200	Viršus			
				Apačia	2.07		124.94
	Nr.3	PVC	110	Viršus			
				Apačia	1.68		125.33
	Nr.4			Viršus		UAB "Geo group"	
				Apačia			
	Nr.5			Viršus		Sudarė	D. Karalius
				Apačia			
	Nr.6			Viršus		Patikrino	
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
2018-12-04 (Irenginio tyrinėjimo data)							