





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynes. 10 vnt.
Dangtis	Ket.	650		127.15	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos.....
Dugnas	bet.	1000	2.93	124.22	
Vamzdžiai	Nr.1	Pln/PE	114,3/200	Viršus Apačia 2.68	124.47
	Nr.2	Pln/PE	114,3/200	Viršus Apačia 2.92	124.23
	Nr.3			Viršus Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
UAB "ALVORA"					Objekto Nr.18-21.....
					Sudarė (parašas) P. Barauskas 1GKV-70 (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2019m. Rugsėjo 16d. (Įrenginio tyrinėjimo data)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynes. 2 vnt.
Dangtis	Ket.	650		127.20	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos.....
Dugnas	bet.	1000	3.21	123.99	1 kryptis užbetonuota
Vamzdžiai	Nr.1	Asb	130	Viršus Apačia	
	Nr.2	Ker	200	Viršus Apačia 3.35	123.85
	Nr.3	Ket	100	Viršus Apačia 3.02	124.18
	Nr.4	Ket	150	Viršus Apačia 2.59	124.61
	Nr.5	Pln/PE	114,3/200	Viršus Apačia 3.16	124.04
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
UAB "ALVORA"					Objekto Nr.18-21.....
					Sudarė (parašas) P. Barauskas 1GKV-70 (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2019m. Rugsėjo 16d. (Įrenginio tyrinėjimo data)