


Lietaus kanalizacijos šulinys	Nr. 123b	KORTELE	76/31-0003 150-C-8
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius		Gerosios Vilties
(pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



⊕ x= 6059870.32
y= 580519.99

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 4	
Dangtis	ket.	650		133.72		(medžiaga,kiekis)	
Žemė			0.00	133.72	Ar yra vandens?	—	
Sienos	bet				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
Dugnas	bet	1000	1.30	132.42			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.45		132.27
				Viršus			
	Nr.2	PVC	160	Apačia	1.46		132.26
					Sudarė		
					Arvydas Černiauskas		
					Direktorius		
							
					2020.06.		