


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 133	KORTELE	76/31-0003 150-C-8
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Gerosios Vilties
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



$$\oplus \begin{aligned} x &= 6059866.47 \\ y &= 580571.46 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 4
Dangtis	ket.	650		133.11	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	133.11	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	bet	1000	1.95	131.16	
VAMZDŽIAI	Nr.1	g/bet	600	Viršus	
				Apačia 2.25	130.86
	Nr.2	g/bet	600	Viršus	
				Apačia 2.25	130.86
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia 2.18	130.93
	Nr.4	A/C	200	Viršus	
				Apačia 2.05	131.06



Sudarė
Arvydas Černiauskas
Direktorius

[Signature] 2020.06.