


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 164a KORTELE		76/31-0003 150-C-8
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Gerosios Vilties
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



⊕ x= 6059842.04
y= 580506.94

Horizontalinis



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 7
Dangtis	ket.	650		138.03		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	138.03	Ar yra vandens?	
Sienos	bet				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
Dugnas	bet	1500	2.08	135.94		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	400	Viršus		
				Apačia	2.38	135.65
	Nr.2	PVC	400	Viršus		
				Apačia	2.38	135.65
	Nr.3	PVC	200	Viršus		
				Apačia	0.75	137.28
					Sudarė	
					Arvydas Černiauskas	
					Direktorius	



Sudarė

Arvydas Černiauskas
Direktorius

[Signature] 2020.06.