


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 172a KORTELĖ		76/31-0003	150-C-8
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2020	Vilnius	Gerosios Vilties	
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



⊕ $x = 6059833.59$
 $y = 580519.45$

Horizontalinis



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 6
Dangtis	kct.	650		138.14	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	138.14	Ar yra vandens?
Sienos	bet				
Dugnas	bet	1500	2.40	135.74	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	400	Viršus	
				Apačia	2.59 135.55
	Nr.2	PVC	400	Viršus	
				Apačia	2.59 135.55
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia	2.33 135.81
					
					Sudarė Arvydas Černiauskas Direktorius <i>[Signature]</i> 2020.06.